

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА И КАК ИХ УСТРАНИТЬ

1. Стыки

Для того, чтобы стык на детали был максимально не заметен, необходимо освежить срез стыкуемых изделий. На фото ниже представлены три вида стыка:


Фабричный стык
(так изделие
выходит со станка)



Фабричный
зачищенный стык



Свежий стык



Как видно из представленных фотографий свежий срез изделий позволяет стыковать их идеально, многие мастера пренебрегают этим правилом и много времени тратят на заделку стыка.

2. Окраска декора

В инструкции по монтажу написано, что декор необходимо красить только хорошей силиконовой краской с высокой паропроницаемостью. Если пренебрегать этим правилом может получиться вот что:

